

TERMOGRAFISK RAPPORT

Företag | Ing.Fa. M. Andersson/ Hölö

Problem # | Varmgång

IDENTIFIKATION


Positionsnamn | Huvudbrytare i central, festhuset

Urustning | Raytek Ti 30

PROBLEM BESKRIVNING

Förhöjd temp i brytare

TERMOGRAM



TEMPERATURMÄTNINGAR

Bild Datum	2005-01-13 16:23:10
Objekttemperatur	20,6 °C
Emissivitet	1,00
Reflekterad Temp	OFF

VÄDER

Lufttemperatur	20
Himmel	
Vindhastighet	
Från	

Avstånd	Beräknad Last	Uppmätt Last	% Last
0,7m	40%		

UNDERHÅLLSÅTGÄRD


Beskrivning	Reparerad av
Byt brytare samt kabel	

REPARATIONS PRIORITET

Subj. Rating	
Temp. Rating	

ÅTERINSPEKTION

Återinspekterad av	
Datum	



Kommentarer

Temp på 32,6 grader samt ett värmemönster på kabeln visar glapp i anslutning eller i brytare