

TERMOGRAFISK RAPPORT

Företag | Ing. Fa: M. Andersson
Problem # | Varmgång


IDENTIFIKATION

Positionsnamn | Box Ale
Utrustning | Raytek Ti 30

PROBLEM BESKRIVNING

Bränd kabel i undre anslutningen på vänstra säkringingen pga. dåligt dragna skruvar

TERMOGRAM



TEMPERATURMÄTNINGAR

Bild Datum	2005-01-17 10:30:23
Objekttemperatur	23,0 °C
Emissivitet	1,00
Reflekterad Temp	OFF

VÄDER

Lufttemperatur	20
Himmel	
Vindhastighet	
Från	

Avstånd	Beräknad Last	Uppmätt Last	% Last
0,7m	50%		

UNDERHÅLLSÅTGÄRD


Beskrivning	Reparerad av
Byt säkringselement samt kabel	

REPARATIONS PRIORITET

Subj. Rating	omgående
Temp. Rating	

ÅTERINSPEKTION

Återinspekterad av	
Datum	



Kommentarer

Temp på 42,4 grader samt ett varmemönster på kabeln visar varmgång under överfall