

TERMOGRAFISK RAPPORT

Företag | Berra Westman
 Problem # | Inget


IDENTIFIKATION

Positionsnamn | Badrum
 Utrustning | Raytek Ti 30

PROBLEM BESKRIVNING

Koll av placering av slingor

TERMOGRAM



TEMPERATURMÄTNINGAR

Bild Datum	2005-01-02 20:40:35
Objekttemperatur	24,7 °C
Emissivitet	0,98
Reflekerad Temp	OFF

VÄDER

Lufttemperatur	20
Himmel	
Vindhastighet	
Från	

Avstånd	Beräknad Last	Uppmätt Last	% Last
1,5m	100%		

UNDERHÅLLSÅTGÄRD

Beskrivning	Reparerad av

REPARATIONS PRIORITET

Subj. Rating	
Temp. Rating	

ÅTERINSPEKTION

Återinspekterad av	
Datum	



Kommentarer

en fin fungerande slinga...