

# TERMOGRAFISK RAPPORT

Företag Maj Rössel  
 Problem # drar kallt


## IDENTIFIKATION

Positionsnamn Garderob i sovrum till höger  
 Utrustning Raytek Ti 30

## PROBLEM BESKRIVNING

kallras

## TERMOGRAM



## TEMPERATURMÄTNINGAR

Bild Datum	2005-01-22 16:45:12
Objekttemperatur	8,2 °C
Emissivitet	0,90
Reflekerad Temp	OFF

## VÄDER

Lufttemperatur	16
Himmel	
Vindhastighet	
Från	

Avstånd	Beräknad Last	Uppmätt Last	% Last
1,5m			

## UNDERHÅLLSÅTGÄRD

Beskrivning	Reparerad av
isolera	

## REPARATIONS PRIORITET

Subj. Rating
Temp. Rating

## ÅTERINSPEKTION

Återinspekterad av
Datum



## Kommentarer

kallras pga. dåligt isolerat... endast 4,9 grader i golvhörn